


LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

VIKKOTIEDOTE

LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 30/2023

Työmaatilanne


2. vaiheen työt käynnissä

Käynnissä olevat työvaiheet

- H1: katon vesivuotojen injektioinnit
- H1, tunneli 4 edustan IV-kanavien eristys
- Tunneli 7: ampumaradan purkutyöt
- Tunneli 6: VSS 800 poikittaisseinän ja kanaalien muotti- ja raudoitustyöt
- Tunneli 6: maanrakennustyöt
- Tunneli 2: kanaalien muotti- ja raudoitustyöt
- Tunneli 1: ulkopuolisen laatan muotti- ja raudoitustyöt
- Tunneli 1 ja 2: LVIS-kannakointi
- R2: 1. krs sähköasennukset
- R2 1 Krs laatoitustyöt
- R2: 2. krs sähköhyllyjen asennukset
- R2: 2. krs vedeneristystyöt
- R2 ja H2: 1.-2. krs palokatkosaumaukset
- H2: 1. krs sähköasennukset
- H2: 1. krs LVI-eristystyöt
- H2 ja R2: 1.-2. krs sprinkleriasennukset
- H2-R2: 1. krs (T3->T6) edustan käytävän LVI-asennukset
- H2: 1. krs wc ja sos. tilojen tasoite- ja maalaustyöt
- H2: 2. krs IV-asennukset
- Piha-alueen maanrakennustyöt T1->T5

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

VIKKOTIEDOTE

Alkavat työvaiheet

- H1, tunneli 6 edustan IV-asennukset vko 31–32
- R2: 3. krs IV-asennus vko 31
- Kipsiseinätöiden jatkuminen vko 31

Työturvallisuus

TR-mittaus vko 30: 97,94 %.


TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

Työmaan terveiset

Työmaan väki toivottaa kaikille hyvää kesää ja kesälomansa aloittaneille hyvää lomaa.

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2


VIKKOTIEDOTE



R1: PVP-elementtiasennukset ovat valmistuneet.

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



VIKKOTIEDOTE

Aluemerkinnät	=	
T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2



H1 ja T6 lattiavalut valmistuivat tällä viikolla.